資料提供

令和6年12月10日(火)

防災・危機管理部原子力安全対策課

担 当; 榎本

内 線; 2915

外線直通; 029-301-2916

### 日本原子力発電株式会社 東海第二発電所 溶接作業中の着衣への引火による作業員の負傷について(速報)

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

#### 1 発災日時

(事象発生時刻)

2024年12月 9日(月) 13時20分頃

県への第一報 14時01分

(事業者が公設消防により火災判断の報告を受けた時刻)

2024年12月10日(火) 10時37分

県への第一報 10時55分

#### 2 発災場所

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所(所在地:東海村) 取水口エリア【屋外:非管理区域】

#### 3 状 況


#### (1) 事象の概要

- ・ 12/9 (月) 13時20分頃に日本原子力発電株式会社東海第二発電所取 水口エリア(屋外:非管理区域)において、協力会社社員が溶接作業中、着衣 に引火し負傷(火傷)したため、救急車により病院へ搬送した。
- ・ 翌12/10(火)10時37分に、事業者は、現場を確認した公設消防から、被災者の着衣が燃焼していることなどから、本件は「火災」であると判断した旨報告を受けた。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事 業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。
- (2) 放射性物質の漏えい; なし
- (3) 環境への影響; なし
- (4) 人の汚染・被ばく; なし

#### 【添付資料】

- ・東海・東海第二発電所 施設配置図
- •被災箇所状況

## 東海・東海第二発電所 施設配置図




発生場所位置図



# 被災箇所状況

※日本原子力発電株式会社 提供



現場外観

### 作業時の状況



溶接作業時の状況(作業姿勢の再現)

溶接作業時の服装 (着衣イメージ)