

記者発表

三菱原子燃料株式会社 加工施設における火災について（速報）

平成20年10月3日
生活環境部原子力安全対策課

1 発生日時

平成20年10月3日（金） 13時35分頃
（消防本部が鎮火を確認した時刻； 14時28分）

2 発生場所


三菱原子燃料株式会社
加工施設 成型工場 燃料棒溶接室（管理区域） 被覆管切断装置

3 状 況

- (1) 本日13時35分頃、成型工場燃料棒溶接室において、燃料被覆管を規定の長さ
に仕上げるため、切断作業を行っていたところ、切断装置のカバーの中で発火。
直ちに作業員が消火器を使用し、消火した。
なお、当該切断装置は、被覆管の両端を切断する装置で、ウランの取扱いはない。
- (2) 放射性物質の漏えい； なし
- (3) 環 境 へ の 影 響； なし
- (4) 人 の 汚 染 ・ 被 ば く； なし
- (5) 原 因； 調 査 中

【添付資料】事業所平面図

※ 本件については、後刻、三菱原子燃料株式会社により記者発表が行なわれる予定



【添付資料】 事業所平面図