

資料提供

令和8年6月15日（月）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当； 木村
内 線； 2915
外線直通； 029-301-2916

原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料第一開発室における火災について

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時

2026年6月15日（月） 8時10分頃
県への第一報 8時30分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
核燃料サイクル工学研究所（所在地：東海村）
プルトニウム燃料第一開発室 2階居室【非管理区域】

3 状 況

（1） 事象の概要

- ・ 6／15（月）8時10分頃、原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料第一開発室 2階居室（非管理区域）において、従業員が、テーブルタップのプラグ及び床コンセント差し込み口に焦げ跡を発見した。
- ・ 原子力機構は8時20分に公設消防へ通報し、9時37分、公設消防により「火災」と判断されるとともに、鎮火が確認された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（2） 放射性物質の漏えい； なし


（3） 環 境 へ の 影 響； なし

（4） 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- ・ 核燃料サイクル工学研究所 施設配置図
- ・ 状況写真


核燃料サイクル工学研究所 施設配置図




火災状況写真

※原子力機構 提供


床コンセント



テーブルタップのプラグ



床コンセント



テーブルタップのプラグ