


インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 7月 31日

長抜橋橋梁修繕工事により安全・安心に通行できる橋へ！

一般県道 荒井行方線 (行方市石神)

↓位置図



ビフォー 支承の変形、伸縮装置の経年劣化が見られる。

地域住民などの生活道路でもあり、スクールバス等も走行する箇所である。

アフター 支承や伸縮装置を修繕したことにより、安全・安心して通行してもらえるようになった。

橋梁前後の舗装打替えも行ったことにより走行性も向上した。

↓施工前



↓施工後



⇒