

インフラビフォーアフター 完成: 8年 1月 27日

道路舗装修繕工事により交通事故防止。

茨城鹿島線 (銚田市 安塚)

ビフォー 道路の轍掘れ・沈下により、車のハンドルがとられ走行性の低下や、バイク・自転車等の転倒の恐れもあった。
幅員が狭く、路面標示も消えかかっており、交通事故の発生も懸念された。

アフター 舗装面が平滑になり、振動や騒音が大幅に低減された。
注意喚起のための減速表示や矢印・横断歩道等の路面標示が、十分に整備され事故発生防止の効果が向上した。

↓ 施工前



↓ 施工後



↓ 位置図

