

インフラビフォーアフター 完成: 令和7年 9月 30日

除草・木枝伐採により 安全の確保・環境の改善

一般県道 大竹鉾田線 (鉾田市 安塚)

ビフォー 道路に張り出した枝や歩道部の雑草に自転車や歩行者が接触し、道路利用者の通行の安全を害していた。

枯れた枝の落下や倒木により、通行する車両等に枝・木が接触する可能性があった。

アフター 車道へのはみ出し歩行が解消され、交通事故の発生リスクが低減した。

枯れた枝の落下を防ぎ、倒木を予防できた上、視認性も良くなり安全に通行できるようになった。

↓ 施工前



↓ 施工後



⇒

↓ 位置図

