


インフラビフォーアフター 完成: 6年 7月 11日

## 道路舗装修繕工事により 近隣の振動騒音の低減

主要地方道つくば野田線 ( 常総市 内守谷町 )

↓位置図




ビフォー 左側車線が痛んでいる。雨が降ると水たまりになる。

大型車両等が通ると振動や騒音がある。

アフター 舗装を修繕したことにより振動や騒音が低減した。雨が降っても水たまりが解消した。

車両の運転もしやすくなった。

↓施工前



↓施工後



⇒