

急傾斜地崩壊指定箇所

箇所番号	箇所名	箇所番号	箇所名
2	東	111	滑川本部
3	会瀬	114	雁の倉
5	行戸南	118	井戸の入一5
16	井戸ノ入の1	119	小豆畑
17	中町の1	120	富士ヶ丘
18	会瀬北	122	岩崎
20	城南町	127	旭町北一2
22	安良川	128	宮後
23	滝坂	129	本町一2
26	旭町北	130	本町一6
30	水木	131	滑川本町一2
34	泉の2	150	関本下
36	泉の1	151	小豆畑の2
37	旭町南	152	宮下の2
49	関南	154	白銀町東
50	富岡	156	大原内一2
51	東一2	157	滝坂一2
52	東一3	158	東宮下
53	本町一4	159	黒浦一1
54	本町一9	160	久慈町三丁目
55	本町一12	176	久慈町四丁目一1
56	井戸ノ入一7	181	国分町
57	本町一1	188	久慈町四丁目一2
58	黒浦一3	189	中成沢
62	川尻町	195	石岡
71	西町一4	196	鮎川五丁目
72	西町一5	200	本町一14
73	西町一9	206	白銀町西
74	大津東	210	上相田
75	河原子南	211	鮎川四丁目
76	東町1丁目	214	福田
79	井戸の入一2	230	田尻町2丁目
80	井戸の入一3	243	福田一2
81	本町一11	244	滑川本町一3
82	大津東町一2	245	井戸ノ入の1南
83	河原子北	260	西成沢
86	白銀町	263	上田沢
93	本町の13	265	湯綱一2
95	泉の3	270	会瀬南
99	河原子2丁目	地すべり危険区域	
102	磯原		
104	行戸北	番号	箇所名
106	川尻富士下	16	上小津田
109	久慈町4丁目		