

## 記者発表

# 原子力機構原子力科学研究所 大強度陽子加速器施設 物質・生命科学実験施設における火災について（速報）

平成19年2月22日  
生活環境部原子力安全対策課

### 1 発生日時

平成19年2月22日（木） 12時10分頃

### 2 発生場所

日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所  
大強度陽子加速器施設「物質・生命科学実験施設」（建設中）

### 3 状況

- (1) 本日12時10分頃に、大強度陽子加速器施設「物質・生命科学実験施設」1階において、火災が発生したため、現場作業員により直ちに消火作業を実施。

東海村消防本部は、13時10分に鎮火を確認。

なお、物質・生命科学実験施設は、建設中。

- (2) 放射性物質の漏えい ; なし  
(3) 環境への影響 ; なし  
(4) 人の汚染・被ばく・負傷 ; なし  
(5) 原因 ; 調査中

別添 【資料1】 日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所配置図

【資料2】 焼損部写真

※ 本件については、後刻、日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所により記者発表が行われる予定

問合せ先 ; 原子力安全対策課  
担当 ; 佐藤, 飯島  
内線 ; 2911



焼損部写真

