## 踏切整備により年間延べ約33万人の歩行者が安全に通行


ぐぢゅう

一都市計画道路 宮中清水線(常陸大宮市上町)茂木街道踏切一



整備前

歩道がなく危険な踏切



- ●宮中清水線は、JR常陸大宮駅の北側に位置し、中心 市街地を東西に横断する幹線道路です。
- ●JR水郡線茂木街道踏切は、歩道が設置されていない ため、特に朝夕の通勤通学時間帯は非常に危険な状態 でした。
- ●踏切に歩道を設置したことにより、**年間延べ約33万** 人の歩行者が安全に通行できるようになりました。

